



Katseprotokoll KL2022/V120667K
Terviseohutuslabor
Joogivee keemiline analüüs

Tellijä: AS Viimsi Vesi Harju maakond, Viimsi vald, Lubja küla, Paelille tee 1, 74010

Vecallika valdaja: AS Viimsi Vesi

Proovivõtu koht: Viimsi veetöötusjaam, Paelille 1, Lubja küla, Viimsi vald

Proovivõtja: Raavo Vask atesteerimistunnistus nr: 1887/20

Vecallika liik: veevärgivesi Markeerimg:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 11.08.2022 kell: 09:45 Analüüs alustatud: 11.08.2022

Proov toodud laborisse: 11.08.2022 kell: 12:02 Analüüs lõpetatud: 12.08.2022

Proovivõtu prot. nr: Protokoll kinnitatud: **15.08.2022**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Elektrijuhtivus	µS/cm	949	2500	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NHÜ	<1,0	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	7,7	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	4	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Ammoonium	mg/l	<0,05	0,5	ISO 7150-1:1984
Mangaan	µg/l	<10	50	RM01:2022
Raud	µg/l	<30	200	RM01:2022
Üldkaredus	mmol/l	3,12	-	ISO 6059-1984

Märkus¹: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.



Protokolli kinnitas peaspetsialist I.Honga

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2022/V120667K Lk. nr.1(1)

